

параметра оказался на уровне нормы и не было сомнений в победе. Начиная «раздевать» мотор, дохожу до теплозащитного экрана выпускного коллектора, и тут заминка: болты крепления «закисли» — намертво — пришлось «болгарить». Когда же экран отпал, взору открылась патисантметровая трещина в стальном коллекторе, через которую и прорывались отработавшие газы. Коллектор я тут же и заварил, потому как из-за трещины отдавать более 47 тысяч рублей за новый узел, единый с нейтрализатором, показалось неразумным. А вот будь наш Роло на гарантии, новый коллектор нам бы достался даром: случаи прогаров не единичны, и дилеры безропотно меняют коллекторы, причем взамен ставят модернизированные. Сняв головку да поддон, извлекаю поршни с шатунами. Детали определенно поношены, но примет близкой катастрофы нет и в помине. А причина стукнов на-

Записали на ремонт, жадать запчастей пришлось неделю. Сам ремонт не занял много времени.


У меня целый список гарантийных ремонтов! Сначала в катколлекторе появилась трещина в 5 см. Потом отказал блок управления двигателем. Затем заменили бракованные рулевые наконечники и стартер. Ну а при пробеге 53000 км случилась переборка двигателя!

лицо! У «наших» поршней обнаружился следы контакта выше колец, у самого днища, в плоскости качения, и изрядные потертости юбок, а на зеркале стенок цилиндров — соответствующие ответные отметины. Жестко перекадывается поршень! А способствуют этому высо-


# Овалитет

Все началось с писем наших читателей — мол, у Роло-седана выявилась проблема: двигатель стучит, а мы, владельцы, не можем достучаться по этому поводу до производителя. Между тем в Авторевю есть Volkswagen Polo, причем с таким же мотором под обозначением CFNA. Машина куплена осенью 2010 года — считай, из первых «калужских» партий. Прислушались — и точно, есть «лишние» постукивания. Разобрали двигатель — и во всем разобрались.

Иван ШАДРИЧЕВ, фото Степана ШУМАХЕРА



Компрессия во всех цилиндрах в норме — значит, здоровье мотора пока в порядке



След перекалки один цилиндра изношено бол